

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://dozimeter.nt-rt.ru/> || doz@nt-rt.ru

Пороговый сигнализатор радиоактивных аэрозолей ИРАА–01Д



Контроль радиоактивных аэрозолей в рабочей зоне.

Назначение:

- непрерывное измерение объемной активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными альфа-излучающими нуклидами;
- подача звуковой/световой сигнализации в случае превышения измеренными значениями объемной активности установленных пороговых уровней.

Особенности:

- стационарное размещение в местах контроля параметров воздуха рабочей зоны;
- подключение к насосному блоку типа БН-01 или другому устройству внешнего пробоотбора;
- служебный интерфейс USB для диагностики, настройки, проверки.

Комплект поставки:

Комплект базовый:

- Сигнализатор пороговый радиоактивных аэрозолей ИРАА-01Д
- Ключ 14-987.1001.А
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Упаковка

Комплект монтажный:

- кабель питания
- штуцер 1/2"×14 внутренняя резьба
- прокладка 1/2"
- трубка силиконовая медицинская одноканальная ТСМ-10/16 ТУ 9436-004-18037666-94

Комплект тестовый:

- кабель USB 2.0 AM-AM
- программное обеспечение «Конфигуратор»
- программное обеспечение. Программа «Конфигуратор». Руководство оператора

Комплект поверочный:

- держатель контрольного источника
- контрольный источник альфа - и бета-излучения типа ОИСН-210
- паспорт на контрольный источник
- свидетельство о поверке

Комплект расходных материалов:

- фильтр аналитический аэрозольный АФА-РСП-10

Комплект расходных материалов:

- вставка плавкая ВП 1-1 1А 250В ОЮ0.480.003ТУ

Технические характеристики:

Материал	нержавеющая сталь
Расход воздушной среды	до 100 л/мин
Типы применяемых фильтров	АФА-РСП-20, АФА-РПМ-20, АФА С-И-20 и др.
Размеры применяемых фильтров	Ø70 мм (наружный), Ø50 мм (внутренний)
Рабочие условия эксплуатации:	
• диапазон температур	минус 10 ÷ +55 °С
• предельное значение относительной влажности	75 % при +30 °С
• атмосферное давление в диапазоне	84,0 ÷ 106,7 кПа
Степень защиты оболочек	IP67
Габаритные размеры	96,2×107×147 мм
Масса	не более 1,9 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://dozimeter.nt-rt.ru/> || dzo@nt-rt.ru